

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年4月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-504661
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
820.465km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア-	長: 9,510 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	バルト鳴き	エアコン	◎		シート	◎	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED フォグ付き
オイル漏れ	○	ロッカーケース ノズルシール、にじみ	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ、 右ミラーカバーガタ有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	○	オイルにじみ リターンパイプ廻り、にじみ	バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					ハウステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	ハンドルカバー跡あり
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	前側デフビニオン取付 面、にじみ
						デフロック	◎	

特記事項 スマートキー2ケ(2ケ共ドアキー無し)、燃料タンクキー1本、アドブルーキー1本、ポデーキー2本(7/16鳥山スベアキー車載済)





記録簿 有 (R2/4~R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	9	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	10	一		スベア	245/70R19.5		一

素材: スチール 備考: 2軸目右及び4軸目スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「939A9583」	令和1年3月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引出しフック12対、90度ストッパー、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、右側ステンレス工具箱、左右貫通ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ