日付：R06. 11/23

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1136019

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年3月	2DG-SH1EDGG	トラクタ	SH1EDG-106625-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
185,445km	450PS/331KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 390L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー２本、ドアロック付きリモコンキー１本、ドアキー１本

記録簿　有（R5/4）

タイヤ残量

単位：mm

	14	13	
	—	—	
7	9	9	8
—	—	—	—
スペア		—	15

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	295/80R22.5

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	HMV-13-B 「2N-35862」	令和 4年2月

【備考】第5輪荷重11,500kg、作業灯3ケ（左後作業灯不灯箇所有）、工具箱2ケ、左前キャブ側面曲がり損傷有、左サイドバンパー、左タイヤフェンダー損傷有。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ