

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年8月	2KG-CYJ77C	冷凍パン	CYJ77C-7008149-A
走行	馬力	シフト		ブレーキ
366,981km	380PS/279KW	セミア/T	スーマー 12速	エア
		長: 9,420 mm	幅: 2,260 mm	高: 2,460 mm
		mm		門高: 2,430 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	汚れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELF7 (R-LVVSEL7S409700) 「E7E3286」	令和 1年
【備考】断熱 サイド75mm/リヤ95mm、観音式サイド扉、ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴4ヶ所、LED庫内灯4ヶ			
冷凍機/直結	菱重	TDJS100A-L2 「946400111BL」	令和 1年
【備考】-30.0℃設定 1hで5.7→-19.8℃確認			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S00600672」	令和 1年6月
【備考】ラジコン、庫内リモコン、全長1500mm*全幅2350mm、有効長1420mm*有効幅2300mm、最大昇降質量1000kg、パワーゲート引出し 納時引っかけ有り(調整要)			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項 キャブ内 キズ・汚れ 有り
 エンジンキー4本(内、キーレス付1本)、ボディキー6本
 記録簿 有(R2/7~R6/4)

タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
8	7		
3	3	3	3
2	3	4	3
スペア	2	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		—
素材: スチール	備考:		



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ