

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|------------|--------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成25年8月 | QKG-FS54VY | 冷凍ウィング | FS54VY-530041 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 363.733km | 350PS/257KW | M/T 7速 | エア | 長: 9,450 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,530 mm 門高: 2,640 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------------|-----------|----|-----|--|----|----------|------|---|--------------|-------|----|------|-------|---|--------------|------|---|--------|-------|---|--|------|---|----|-------|---|--------------|------|---|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 破れ、擦れ、汚れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | H I D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル漏れ | ○ | エアコンプレッサー しみ | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L</td> </tr> </tbody> </table> | | | 走行関係 | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | リーフサス | ◎ | | エアサス | ◎ | リヤエアサス | パワステ | ◎ | | ハンドル | ○ | 擦れ | 燃料タンク | ◎ | スチール 300L | | | |
| 走行関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リーフサス | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パワステ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハンドル | ○ | 擦れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 300L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 <td>結果</td> <td>状態</td> | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リアアサ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | ◎ | リヤエアサス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | ミッション | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | ギア鳴き | ◎ | | ギア抜け | ◎ | | クラッチ | ◎ | | 異音 | ◎ | | オイル漏れ | ◎ | | リターダ | / | | ETC | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| | | | ミッション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギア鳴き | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クラッチ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ キーストン</td> </tr> </tbody> </table> | | | 上物仕様 | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 床材質 | / | アルミ キーストン | タコグラフ | ◎ | アナログ | 燃料タンク | ◎ | スチール 300L | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 上物仕様 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床材質 | / | アルミ キーストン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | デフ | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 異音 | ◎ | | オイル漏れ | ◎ | | デフロック | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | デフ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デフロック | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特記事項 キャブ内汚れキズ インパネポケット欠品 エア漏れ
 エンジンキー3本 ボディキー1本 燃料タンクキー2本 尿素タンクキー1本
 記録簿 有 (H28/8~R5/8)





| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 2 | 1 | | |
| 1 | 1 | | |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 |
| スペア | 3 | | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | 245/70R19.5 | | |

素材: スチール 備考: リヤ左3本再生タイヤ

| 上物仕様 | | | |
|--|------|------------|----|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍ウィング | パブコ | 379B7998 | |
| 【備考】 断熱リヤ75mm・サイド45mm。ジョロダール4列。エアラインレール。ラッシングレール1段。庫内灯4ケ。水抜き穴前後2対。 | | | |
| 冷凍機/直結 | 菱重 | TDJS70A-L2 | |
| 【備考】 稼働時間 6487h。-30℃設定 +22.4℃ → +6.6℃確認 (1h) | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|