

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7106083
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
165,985km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,260 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ・キズ アイドリングストップ付 インパネポケット欠品
エンジンキー3本 ボディキー2本
記録簿 有 (R3/3~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
5	7	6	4				
—	—	—	—	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スベア	7	—					
				素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DMT [W6DD141]	
【備考】 鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。床板・煽り割れ有。リヤバンパー割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ