

| 車両情報     |            |               |       |   |
|----------|------------|---------------|-------|---|
| 車名       | 初年度登録      | 型式            | 形状    | 車台番号  |
| 三菱ふそう    | 平成29年6月    | TPG-FEA20     | ドライバン | FEA20-550809  |
| 走行       | 馬力         | シフト           | ブレーキ  | ボディ内寸   |
| 87,092km | 130PS/96KW | A/T デュオニック 6速 | ハキューム | 長: 4,320 mm 幅: 1,770 mm<br>高: 1,930 mm 門高: 1,730 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |                    | 電装関係      |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|--------------------|-----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                 | 点検項目      | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |                    | エアコン      | ◎  |     | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |                    | スターター     | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |                    | オルタネーター   | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |                    | P/W (運転席) | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |                    | P/W (助手席) | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |                    | 坂道発進装置    | ◎  |     |        |    |              |
| 排気    | ◎  |                    | 異常ランプ     | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |                    | オーディオ     | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |                    | バックカメラ    | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |                    | 電格ミラー     | ◎  |     | エアサス   | /  |              |
|       |    |                    | ETC       | ◎  | 標準  | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |                    | タコグラフ     | /  |     | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| 点検項目  | 結果 | 状態                 | 上物仕様      |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ○  | バック<br>ギヤ入れ時ショックあり | 点検項目      | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア抜け  | ◎  |                    | 床材質       | /  | 木材  | 異音     | ◎  |              |
| クラッチ  | /  |                    |           |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |                    |           |    |     | デフロック  | /  |              |
| オイル漏れ | ◎  |                    |           |    |     |        |    |              |
| リターダ  | /  |                    |           |    |     |        |    |              |

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。ブレーキローター・パッド摩耗大。  
 エンジンキー3本 ボディキー4本 キーレスリモコン1個  
 記録簿 有 (R1/6~R5/6)

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ        |           |           |           |
|----------|---|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm   |   |   |   |               |           |           |           |
| 3        | 4 |   |   | 195/85R15     | 195/85R15 |           |           |
| —        | — |   |   | —             | —         |           |           |
| 4        | 4 | 4 | 4 | 195/85R15     | 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 |
| —        | — | — | — | —             | —         | —         | —         |
| スペア      |   | — | — | スペア           |           | 195/85R15 | —         |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考: スタッドレスタイヤ |           |           |           |

| 上物仕様  |      |          |       |
|---|------|----------|-------|
| 上物名   | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式    |
| ドライバン   | パブコ  | 76GN5959 | 平成29年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段 庫内灯3ヶ 90度ドア 左スライド式サイド扉 観音扉3枚式 |      |          |       |
| 【備考】  |      |          |       |
| 【備考】  |      |          |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |