

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年12月	KQG-CYJ77BA	冷凍パン	CYJ77B-7003114
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
724,002km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,380 mm 幅: 2,300 mm 高: 2,470 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																																									
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																							
異音	◎		エアコン	△	効き不良	シート	○	へたり、擦れ、汚れ																																							
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																							
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																								
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																								
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																								
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>総輪エアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	/		エアサス	◎	総輪エアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 300L	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎	
走行関係																																															
点検項目	結果	状態																																													
リーフサス	/																																														
エアサス	◎	総輪エアサス																																													
パワステ	◎																																														
ハンドル	○	擦れ																																													
燃料タンク	◎	スチール 300L																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ						点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎																												
デフ																																															
点検項目	結果	状態																																													
異音	◎																																														
オイル漏れ	◎																																														
デフロック	◎																																														
排気	◎		異常ランプ	◎																																											
マフラー	◎		オーディオ	◎																																											
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																																										
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎	永久磁石式	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ 縞板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ 縞板									
			ミッション																																												
			点検項目	結果	状態																																										
			ギア鳴き	◎																																											
			ギア抜け	◎																																											
			クラッチ	◎																																											
			異音	◎																																											
			オイル漏れ	◎																																											
			リターダ	◎	永久磁石式																																										
			上物仕様																																												
点検項目	結果	状態																																													
床材質	/	アルミ 縞板																																													

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。マーカー・車高灯不灯。
エンジンキー2本、ボディキー2本(固着の為使用不可)、尿素タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有 (R4/6~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	4	4	225/80R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	5	4	245/70R19.5	225/80R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		0	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F167610	平成28年11月
【備考】 断熱材リヤ70mm・サイド70mm。ジョロダールール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。90度ストッパ - (受け側欠品)			
冷凍機/直結	東プレ	XV72LOC-T	平成28年11月
【備考】 稼働時間10102h。 -30℃設定 +17.5℃ → +0.5℃ 確認 (1h)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ