

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年5月	QPG-FR1EXEG	アルミウイング	FR1EXE-16433
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
471,485km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,470 mm 門高: 2,390 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	/		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。  
エンジンキー3本、ボディキー2本、燃料タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。  
**記録簿** 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
4	4	6	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	8	8	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	295/70R22.5
スペア	7	—		スペア	275/80R22.5	—	
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8H5479」	
【備考】 エアジョロダー。鳥居型引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度リフト。 前立スタンション穴2ヶ。前立スタンション入れ（フタロック不良）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ