

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年3月	SKG-FC9JKAA	アルミウイング	FC9JKA-10499
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
772.309km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,300 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン		
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果	
異音	◎	エアコン	◎	シート	○ 破れ、へたり、 擦れ、汚れ	
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	○ HID、右割れ	
オイル漏れ	○	オルタネーター	◎	ウィンカー	◎	
		P/W (運転席)	◎	ワイパー	○ アームガタ (右側大)	
		P/W (助手席)	◎	ミラー	○ 左カバー擦れ	
		坂道発進装置	◎			
水混入	◎	異常ランプ	◎	走行関係		
水漏れ	◎	オーディオ	◎	点検項目	結果	状態
燃料漏れ	◎	バックカメラ	◎ カラー	リーフサス	◎	
排気	◎	電格ミラー	◎	エアサス	/	
マフラー	◎	ETC	◎ 2.0	パワステ	◎	
ターボ	◎	タコグラフ	◎ デジタル	ハンドル	○ 擦れ	
冷却水吹返	◎	上物仕様		燃料タンク	◎ スチール 100L	
		点検項目	結果	状態		
		床材質	/	木材		
ミッション		デフ				
点検項目	結果	点検項目	結果	状態		
ギア鳴き	◎	異音	◎			
ギア抜け	◎	オイル漏れ	◎			
クラッチ	◎	デフロック	/			
異音	◎					
オイル漏れ	◎					
リターダ	/					

特記事項 エンジンキー2本、室内汚れ、キャブ右面板金塗装跡有り
記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
10	10		
—	—		
9	9	9	9
—	—	—	—
スペア	2	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考: 総輪スタッドレス、後輪再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	KFCKB-MJKBNJ 「2KW7430」	平成24年2月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3個、引出しフック5対、パレティナガイド、右側ステンレス製工具箱、ウイングオイルにじみ有り(ボ: プユニット後ろ)、ボディ外前面右下サビ、庫内床汚れ			
パワーゲート/跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1445 「S30204530」	平成24年2月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1450mm、全幅2420mm、有効幅2280mm、キャスターストッパー迄1320mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボディ内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ