

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年11月	TKG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7118949
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
443.681km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,180 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,030 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	振動有
オイル混入	○	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	3速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩擦
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ
エンジンキー4本 (1本キーレス付・作動不良)、ボディキー1本 (固着使用不可)。





記録簿 無 ○

タイヤ残量				
単位: mm				
0	1			
—	—			
1	4	4	1	
—	—	—	—	
スペア	0	—		

タイヤサイズ				
	225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
—	—	—	—	
スペア	225/80R17.5	—		
素材: アルミ	備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F176330」	平成29年11月
【備考】断熱材: サイド70mmリヤ75mm、ラッシンググレール2段、ジョロダーレール4列、左サイド扉 (片開き式)、水抜き穴2対庫内灯3ヶ、床後部めくれあり。			
冷凍機/直結	東プレ	XV72LOC-U 「F176330」	平成29年11月
【備考】-30℃設定 +19.5℃ → -1.5℃ (1h) 確認。加温付。稼動時間5160h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3XRA2 「17T108762N」	平成29年
【備考】PG寸法: 全長1570mm全幅2390mm有効長1240mm有効幅2315mm。ラジコン付。カートストッパーロック不良の為格納不良 (要修理)、プラットフォーム裏側左プロテクター曲がり、最大荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----