

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年4月	TKG-FC9JKAA	冷凍パン	FC9JKA-17783
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
430,332km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,070 mm 幅: 2,120 mm 高: 2,010 mm 門高: 1,960 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	液晶パネルバックライト不灯、温度調整不可(現在冷房状態で固着)	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 左スモール不灯、レンズ曇り、 Fog付き
オイル漏れ	○	ノズルシール、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ 右
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	リヤシール にじみ				燃料タンク	◎	スチール 150L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本(奥まで挿さらない)、エアド라이어廻りオイル汚れ、右側大型反射板欠損(室内に部品有り、バンパー取り付け部サビの為現状では補修不可)
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
2	0	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	4	-		スペア	225/80R17.5	-	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA7396 「B150275」	平成27年4月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、前面エアリブ、水抜き穴4ヶ、90度ストッパー、断熱厚み確認リヤ75mmサイド50mm、右前後車高灯破損、アルミサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー、右側樹脂工具箱			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJS35A-L2 「S61200124BL」	平成27年
【備考】-30℃設定 冷凍機1時間運転23℃→0.1℃確認			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S60401242」	平成27年
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2050mm、有効幅1910mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン、充電式ラジコン、点検整備時期の為警告ランプ点灯			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----