

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2PG-FSR90S2	平ボディ	FSR90-7009438
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
117,715km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,150 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

**特記事項** キャブ内 傷・汚れ 有り  
 エンジンキー3本 (内、キーレスリモコン付1個) 燃料タンクキー3本 AdBlueタンクキー3本  
**記録簿** 有 (R5/8)





タイヤ残量			
単位: mm			
7	8		
—	—		
9	9	8	8
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—		
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア	245/80R17.5		

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	いすゞ純正		令和 1年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド13対/リヤ3ヶ所 床フック6対+1ヶ所 スタンション穴6ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----