

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年6月	PJ-FV50JX	ミキサー	FV50JX-540596
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
273.663km	320PS/235KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	△	スイッチ割れ (作動可能)
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左ミラー鏡面劣化 左ミラーキャップテープ止め アンダーミラー取付部割れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	カヤバ	MR4430 「DF-1671」	平成18年
【備考】			
【備考】			
【備考】			





外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

特記事項 エア漏れ有り
 ジャストウィンドーウェザーストリップ外れ
 キャブ内 傷・汚れ 有り シフトレバーブーツ欠品
 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
—	—		
0	0	0	0
0	0	0	0
スペア	—	—	

タイヤサイズ			
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—		
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	—	—	

素材: スチール 備考:



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内へこみ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	