

| 車両情報      |             |             |       |   |
|-----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号  |
| 日野        | 平成24年4月     | SKG-XZU700M | ドライバン | XZU700-0001416                                      |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸   |
| 221,135km | 136PS/100KW | A/T 6速      | ハキューム | 長: 3,570 mm 幅: 2,080 mm<br>高: 2,210 mm 門高: 2,150 mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    | 電装関係      |    | キャビン   |    |
|-------|----|-----------|----|--------|----|
| 点検項目  | 結果 | 点検項目      | 結果 | 点検項目   | 結果 |
| 異音    | ◎  | エアコン      | ○  | シート    | ○  |
| オイル混入 | ◎  | スターター     | ◎  | ヘッドライト | ○  |
| オイル漏れ | ○  | オルタネーター   | ◎  | ウィンカー  | ◎  |
| 水混入   | ◎  | P/W (運転席) | ◎  | ワイパー   | ◎  |
| 水漏れ   | ○  | P/W (助手席) | ◎  | ミラー    | ○  |
| 燃料漏れ  | ◎  | 坂道発進装置    | /  |        |    |
| 排気    | ◎  | 異常ランプ     | ◎  |        |    |
| マフラー  | ◎  | オーディオ     | ○  |        |    |
| ターボ   | ◎  | バックカメラ    | ◎  |        |    |
| 冷却水吹返 | ◎  | 電格ミラー     | ◎  |        |    |
|       |    | ETC       | /  |        |    |
|       |    | タコグラフ     | /  |        |    |
| ミッション |    | 上物仕様      |    | 走行関係   |    |
| 点検項目  | 結果 | 点検項目      | 結果 | 点検項目   | 結果 |
| ギア鳴き  | ◎  | 床材質       | /  | リーフサス  | ◎  |
| ギア抜け  | ◎  | 木材        |    | エアサス   | /  |
| クラッチ  |    |           |    | パワステ   | ◎  |
| 異音    | ◎  |           |    | ハンドル   | ○  |
| オイル漏れ | ○  |           |    | 燃料タンク  | ◎  |
| リターダ  | /  |           |    |        |    |
|       |    |           |    | デフ     |    |
|       |    |           |    | 点検項目   | 結果 |
|       |    |           |    | 異音     | ◎  |
|       |    |           |    | オイル漏れ  | ◎  |
|       |    |           |    | デフロック  | /  |

**特記事項** エンジンキー1本、ドアキー2本、燃料タンクキー1本、左リヤショックにじみ、プラットホームサビ及びストップブラケット曲り、当りゴム欠損、室内汚れ

**記録簿** 有 (H25/8、H25/12、H27/11、H28/11、H30/4~R3/4)

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|--------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm |   |   |   |           |           |           |           |
| 7      | 7 |   |   | 205/70R16 | 205/70R16 |           |           |
| -      | - |   |   | -         | -         |           |           |
| 5      | 6 | 6 | 6 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
| -      | - | - | - | -         | -         | -         | -         |
| スペア    | 5 | - |   | スペア       | 205/70R16 | -         | -         |

素材: スチール 備考: 左前輪ショルダー傷有り





| 上物仕様         |         |                            |         |
|--------------|---------|----------------------------|---------|
| 上物名          | メーカー    | 型式「製造番号」                   | 年式      |
| ドライバン        | トランテックス | HXDCL-1JABYQ<br>「6KW0323」  | 平成24年4月 |
| パワーゲート/垂直ゲート | トランテックス | TREVO6-1103<br>「S30305733」 | 平成24年4月 |

【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、庫内キズ穴有り、左前車高灯破損、左サイドバンパーステー及びバンパーグラつき、右サイドバンパー曲り、リヤ観音ドアストッパー曲り

【備考】 最大昇降質量600kg、全長1200mm、全幅2200mm、有効幅2130mm、キャスターストッパー迄830mm、庫内リモコン作動しない

【備考】

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|      |       |    |     |    |        |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |