

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	SDG-FC9JKAP	平ボディ	FC9JKA-23917
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
59,148km	190PS/140KW	A/T 6速	エア	長: 6,190 mm 幅: 2,130 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み、エアドライヤー 汚れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右カバークイズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	/		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー1本、
記録簿 有 (R4/7、R6/2)

タイヤ残量			
単位: mm			
10	10		
—	—		
6	7	7	6
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「17621982」	平成29年6月
【備考】床フック3対(錆有)、アオリ3方開、ローブフック14対、リアローブフック3個、床汚れ・キズ・剥がれ・補修跡有、内張りキズ有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	錆	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ