

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7112704
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
104,140km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,210 mm 幅: 2,280 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,950 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	フロパイフィルター廻り りしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 右外れ、カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコンエンジンキー1本、ボデーキー2本、右ブレーキランプレンズヒビ・割れ
記録簿 有 (R2/6、R4/6~R5/6)





タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
-	-		
6	7	7	7
-	-	-	-
スペア	12	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F172734」	平成29年6月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3個、水抜き穴4個、左側片開き式サイドドア、90℃ストッパー、エアリブ、断熱材リヤ75mm、リヤ75mm、庫内床汚れ・内張りキズ有			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV72LSC-U 「F172734」	平成29年6月
【備考】 -30℃設定 (約0.5H後、前25.5℃→1.0℃・後25.0℃→-3.0℃)			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S80402308」	平成29年6月
【備考】 全長1,555mm、全幅2,320mm、有効幅2,220mm、キャストストッパー迄1,400mm、ラジコン、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----