

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	SDG-FC9JKAP	平ボディ	FC9JKA-23929
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
77.297km	190PS/140KW	A/T 6速	エア	長: 6,190 mm 幅: 2,130 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎	エアド라이어汚れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	音出ない	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎		燃料タンク			オイル漏れ	◎	
クラッチ	/		ETC			デフロック	/	
異音	◎		タコグラフ			ステール 100L		
オイル漏れ	◎		ETC			標準		
リターダ	/		タコグラフ			ハンドル		

特記事項 エンジンキー1本、記録簿 有 (R3/7、R4/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	東洋ボデー	「17621983」	平成29年6月
【備考】床フック3対(錆有)、アオリ3方開、ローブフック14対、リアローブフック3個、床汚れ・キズ・補修跡・剥がれ有、内張りキズ有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ