

日付: RO6. 07/24	nn ek	ㅁuP 車両チェックシート			管理番号: 0736184			
		<u> </u>	車両情	報				
車名	型式		形状		車台番号			
いすゞ 平成27年9月		TPG-NPR85AN tz		ーフティローダー	NF	PR85-7054927		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸		
181,416km	150PS/110KW	M/T 6速		バキューム	長:5,670 高:110) mm 幅:2,050 mm mm 門高: mm		
◎:良好○:通常	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	要修理 /	:装備無し	※あくまでも	当社判断基準による	るものです		
▼ エンジン		*	電装関係		r	キャビン		
点検項目 結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果		
異音 ◎		エアコン	0		シート	O 擦れ、汚れ		
オイル混入 🛮 🔘		スターター	©	•••••	ヘッドライト	◎ ハロゲン		
オイル漏れ 〇 口ッ	ッカーカバー	オルタネーター	©		ウィンカー	〇 右前取付ガタつき。		
211/V/# C	じみ。	P/W(運転席)	©		ワイパー			
水混入 ◎		P/W(助手席)	0		ミラー	0		
水漏れ ◎		坂道発進装置	0					
燃料漏れ ◎		異常ランプ	0			走行関係		
排気 ◎		オーディオ	0		点検項目	結果 状態		
マフラー 🔘		バックカメラ	/		リーフサス	0		
ターボ ◎		電格ミラー	/		エアサス	/		
冷却水吹返 ▮ ◎ ▮		ETC	◎ 標準		パワステ	© .		
ミッショ	ョン	タコグラフ	/		ハンドル	© .		
点検項目 結果	状態	7	上物仕様		燃料タンク	の スチール ◎ 100L		
ギア鳴き ◎		点検項目	結果	状態	-	<u>.</u>		
ギア抜け ◎ クラッチ ○ 死	建 少ない	床材質			点検項目	デフ 結果		
異音 ◎					異音	0		
オイル漏れ ◎						。 ピニオンシール		
リターダ /					オイル漏れ 〇 にじみ。			
デフロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブバックパネルヘコミ。								
エンジンキ・ 記録簿 有(H27/1								
タイヤ残量タイヤサイズ								
	<u>単位:mm</u>	1						
5 4	1		20	05/80R17.5	205/80R17.5	<u>.</u>		
			_			_		
5 5 5	5 5	205/80R1	7.5 20	05/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5		
	3 🗔							
スペア 1			スペア	····	205/80R17.5			
	スペア			ZUU/00N17,U —				

素材:スチール 備考:

上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
セーフティローダー	ユニック	UC-35NERS 「73N2659」	平成27年8月			
【備考】車載専用型。作業灯2ケ。マルカンフック前6ケ、後6ケ。歩み板手動式。ウィンチ付。ラジコン付。荷台縦横根太錆腐食大。						
【備考】						
【備考】						

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	ф	点傷有			





【外装)	装】					【ボデー内】				
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ