

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年10月	TPG-NKR85N	高所作業車	NKR85-7058516
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
48.825km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り  
エンジンキー(キーレス付)1本  
記録簿 有(H29/1~R6/4)

タイヤ残量			
単位: mm			
6	6		
-	-		
5	5	5	5
-	-	-	-
スペア	8	-	

タイヤサイズ			
205/85R16	205/85R16		
-	-		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-
スペア	205/85R16		

素材: スチール 備考:





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SB12A 「773346」	平成28年10月

【備考】 3段伸縮ブーム 作業床高さ12.0m 作業床積載荷重200kg アワメーター2666.1h

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	