

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	TPG-FEB80	アルミウイング	FEB80-552245
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
103,981km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,510 mm 幅: 2,090 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,230 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン		
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎			
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎			
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係				
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎			
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ		
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L		
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態				点検項目	結果
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎			
異音	◎								オイル漏れ	◎
オイル漏れ	◎								デフロック	/
リターダ	/									

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本
 記録簿 有 (H29/12~H30/12, R3/9~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	13	-		スベア	225/80R17.5	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「789C9033」	平成29年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック4対 LED庫内灯2個 90度ストッパー1対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ