

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TPG-NKR85N	高所作業車	NKR85-7058968
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44,719km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 75L
上物仕様			デフ			点検項目	結果	状態
						点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	オイル漏れ	◎	
ギア抜け	◎					デフロック	/	
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー2本 (内、キーレス付1本) ボディキー2本
記録簿 有 (R2/5~R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
6	6	6	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	205/85R16	—	—	—
スペア	7	—		スペア	—	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SB12A 「774096」	平成28年10月
【備考】 3段式伸縮ブーム 作業床高さ12m 作業床積載荷重200kg アフメーター1697.0h 敷板4枚			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ