

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年11月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-20463
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
114,604km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,300 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,190 mm 門高: 2,130 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID Fog付き
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本

記録簿 有 (H30/11~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	10	10	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	11	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4D2506」	平成29年10月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2灯、左スライド式サイドドア、右側工具箱、庫内汚れ及び小傷有り			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA 「17T088644N」	平成29年8月
【備考】 最大昇降荷重1000kg、全長1570mm、全幅2330mm、有効幅2210mm、キャストーストッパー迄1350mm、庫内リモコン、大型反射板ブラケット装着			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----