

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年11月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-20505
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
164,596km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,300 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,190 mm 門高: 2,130 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	フォグ付き
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウインカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ミラーカバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎	コンプレッサー出口	電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本





記録簿 有 (R1/10~R6/2)

タイヤ残量				
単位: mm				
7	6			
-	-			
6	5	5	6	
-	-	-	-	
スペア	14	-		

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール		備考: スペアタイヤスタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4D2507」	平成29年10月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2灯、左スライド式サイドドア、右側工具箱、庫内傷汚れ有り、右サイドバンパーブラケット曲り			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「17T088645N」	平成29年8月
【備考】 最大昇降荷重1000kg、全長1570mm、全幅2340mm、有効幅2210mm、キャストーストッパー迄1350mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----