

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年9月	TPG-FEB50	クレーン付平	FEB50-550974
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
52,129km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキュム	長: 3,720 mm 幅: 2,100 mm 高: 360 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラーキャブ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<b>走行関係</b> 点検項目 結果 状態 リーフサス ◎ エアサス / パワステ ◎ ハンドル ○ 擦れ 燃料タンク ◎ スチール 100L デフ 点検項目 結果 状態 異音 ◎ オイル漏れ ◎ デフロック /		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		<b>上物仕様</b> 点検項目 結果 状態 床材質 / 木材		
<b>ミッション</b>								
点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	/							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフ凹み。  
 エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。  
**記録簿** 有 (H28/12~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
9	9	9	9	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			7	-			
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		
【備考】アオリローフ穴3対。床補修跡(めくれ有り)。			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE264HR 「LA7914」	平成28年8月
【備考】2.63t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ