

| 車両情報 | | | | |
|----------|-------------|---------------|--------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成29年6月 | TPG-FEA50 | クレーン付平 | FEA50-552024 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 81,159km | 150PS/110KW | A/T デュオニック 6速 | パキュム | 長: 3,670 mm 幅: 1,790 mm 高: 380 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----|----|--|----|---------------|-------|----|----|-------|---|--|---|---|--|----------|--------|---------|------|---|-----|--|-----|-----------|------|----|----|-----|---|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 擦れ、汚れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ○ | アンダーミラーキャップ欠品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 <table border="1"> <thead> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table> | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | リーフサス | ◎ | | エアサス | / | | パワステ | ◎ | | ハンドル | ○ | 擦れ | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リーフサス | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エアサス | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パワステ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハンドル | ○ | 擦れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミッション <table border="1"> <thead> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | ギア鳴き | ◎ | | ギア抜け | ◎ | | クラッチ | / | | 異音 | ◎ | | オイル漏れ | ◎ | | リターダ | / | | 上物仕様 <table border="1"> <thead> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table> | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 床材質 | / | 木材 |
| | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ギア鳴き | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クラッチ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床材質 | / | 木材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETC | ◎ | 標準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タコグラフ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デフ <table border="1"> <thead> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 異音 | ◎ | | オイル漏れ | ◎ | | デフロック | / | | 外装状態 <table border="1"> <thead> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table> | | | キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | | | | | | | |
| | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 異音 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デフロック | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別事項 | キャブ内キズ、汚れ。キャブルーフヘコミ。エンジンキー2本、キーレスリモコン1個付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 | 有 (R3/9~R6/3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

タイヤ残量 単位: mm

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 5 | 5 | | |
| - | - | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| - | - | - | - |
| スペア | | 8 | - |

タイヤサイズ

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 205/85R16 | 205/85R16 | | |
| | - | - | | |
| | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| | - | - | - | - |
| | スペア | | 205/85R16 | - |





素材: スチール 備考:

上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|--|------|---------------------|---------|
| 平ボディ | | | |
| 【備考】アオリローブ穴3対。床板補修跡。床板割れ穴あき。 | | | |
| クレーン/クレーン | ユニック | URU264 「F335829」 | 平成29年3月 |
| 【備考】2.63t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。 | | | |
| 【備考】 | | | |

外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|----------|--------|---------|-----|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | | | | 【ボディ内】 | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |