

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍パン	XZC605-0016470
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
59,031km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長: 3,010 mm 幅: 1,600 mm 高: 1,810 mm 門高: 1,800 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC			◎	標準	
点検項目	結果	状態	タコグラフ			/		
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	アルミ	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付
エンジンキー3本。

記録簿 有 (R3/9、R3/12、R5/3~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
3	3	3	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			5	スペア		195/75R15	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F172941」	平成29年5月
【備考】 断熱: リヤ100mm、サイド100mm。スノコ板付(厚さ3cm)。ラッシングレール2段。庫内灯1ヶ。前後水抜き穴2対。左片開き式スライド扉。リヤ、サイド保冷カーテン付。庫内補修跡(1ヶ所)。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	MJ22LSC-N 「F172941」	平成29年5月
【備考】 -30℃設定 +26.5℃→-1.5℃ 1h確認。稼働時間: スタンバイ6016h、エンジン1907h。スタンバイケーブル付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----