

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年5月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7060738
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
522.043km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	PCVケース滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付割 れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係 点検項目 結果 状態 リーフサス ◎ エアサス / ハワステ ◎ ハンドル ○ 擦れ 燃料タンク ◎ スチール 200L		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	△	テールパイプすず付着 タイコ後ろパイプ脱落	オーディオ	◎		デフ 点検項目 結果 状態 異音 ◎ オイル漏れ ◎ デフロック /		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション 点検項目 結果 状態 ギア鳴き ◎ ギア抜け ◎ クラッチ ◎ 異音 ◎ オイル漏れ ◎ リターダ /			上物仕様 点検項目 結果 状態 床材質 / 木材					





特記事項 キャブ内キズ・汚れ、エア漏れあり。
 エンジンキー1本(スベア無し)、ボディキー2本。
記録簿 有(H28/5~R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	7	—		スベア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DP532」	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段、鳥居形引き出しフック5対、庫内床ケズレ、庫内灯3ヶ、90度ストッパー付き、ボデー右側穴あき補修跡 センターシート雨濡れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ