

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年6月	2DG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-113723
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
448,469km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,540 mm 門高: 2,450 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ 助手席カバー付き。
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	カバー付き。
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー1本、エンジンキー2本、ボデーキー2本、(7/26 車載 河野さん) 燃料タンクキー欠損、ドライブレコーダー搭載車、*448,469Km時リコールにてエンジン交換済み、スベアキー車載済(7/26黒木)

記録簿 有 (R2/10~R6/3)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	6		
10	4		
9	9	9	9
9	8	9	9
スベア	—	6	

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア	—		265/70R19.5

素材: アルミ 備考: スベア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本フルハーフ	RKL 「W9D4768」	令和 2年6月
【備考】ラッシングレール3段、庫内灯4個、パレティナガイド、90°ストッパー、結露防止シート、庫内天井・内張・床汚れ。右側観音扉曲がり、右側観音扉内側断熱材欠損			
冷凍機/直結	菱重	TDJS70DZC1L2NK7S 「005625」	令和 2年6月
【備考】-30℃設定(約0.5H後、30.7℃→23.1℃)			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S10303854」	令和 2年6月
【備考】最大昇降質量1,000kg、全長1,550mm、全幅2,330mm、有効幅2,210mm、有効長1,400mm、プラットホームフレーム錆、庫内リモコン、ラジコン、ゲート下降時作動遅い。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----