

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14713	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
867,671km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア-	長: 9,670 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,670 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷え悪い、風量弱い	シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホース ブローバイフィルター ホースしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	/		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							




特記事項 エンジンキー4本、アドブルータンクキー2本、ボデーキー2本(固着)、燃料タンクキー前後2本ずつ、インパネポケット欠損。ルー
ランプ欠損
記録簿 有 (H28/8~R5/1)

タイヤ残量				
単位: mm				
6	5			
10	10			
9	9	9	8	
9	10	10	8	
スペア		3	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール		備考: F前・スペアタイヤ以外スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2TA6814-02 「HFWXG-LMABDF」	平成28年1月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4個、引出しフック9対、セイコーラック2対、庫内キズ・凹み多数有、庫内床汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ