

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年7月	QPG-FR1EXEG	アルミウイング	FR1EXE-16309
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
715,430km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,670 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,370 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID レンズくすみ
ウィンカー	○	後: 左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 右ミラーステーカバー 欠品 サイドアンダーミラー メッキカバー欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内 蛍光灯不灯 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー-2本 ドアキー-1本 ボディキー-2本
 記録簿 有 (R5/6~R6/3)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
—	—		
3	3	1	1
1	1	1	1
スペア	8	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	スペア	275/80R22.5	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W014D54-04」	平成29年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱1対 ラッシングレール2段 引出しフック9対 LED庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ