

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年7月	TPG-NKS85AN	平ボディ	NKS85-7007120
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
238,386km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,080 mm 幅: 1,620 mm 高: 680 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																																																																	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																															
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																																																															
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																																																															
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																																
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																																
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																																																
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 63L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 63L																																										
走行関係																																																																							
点検項目	結果	状態																																																																					
リーフサス	◎																																																																						
エアサス	/																																																																						
パワステ	◎																																																																						
ハンドル	○	擦れ																																																																					
燃料タンク	◎	スチール 63L																																																																					
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																																																	
デフ																																																																							
点検項目	結果	状態																																																																					
異音	◎																																																																						
オイル漏れ	◎																																																																						
デフロック	/																																																																						
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板																																																						
上物仕様																																																																							
点検項目	結果	状態																																																																					
床材質	/	鉄板																																																																					
ターボ	◎		バックカメラ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷却水吹返</td> <td>◎</td> <td></td> <td>ETC</td> <td>/</td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> <td>電格ミラー</td> <td>◎</td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		冷却水吹返	◎		ETC	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		タコグラフ	/		電格ミラー	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎	
ミッション																																																																							
点検項目	結果	状態																																																																					
ギア鳴き	◎																																																																						
ギア抜け	◎																																																																						
クラッチ	◎																																																																						
冷却水吹返	◎		ETC	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/																																																	
ミッション																																																																							
点検項目	結果	状態																																																																					
異音	◎																																																																						
オイル漏れ	◎																																																																						
リターダ	/																																																																						
タコグラフ	/		電格ミラー	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎																																																	
ミッション																																																																							
点検項目	結果	状態																																																																					
ギア鳴き	◎																																																																						
ギア抜け	◎																																																																						
クラッチ	◎																																																																						

特記事項 パートタイム4WD。キャブ内汚れ・キズ。アイドルストップ付。メーターサイドブレーランプ不灯。
 運転席床減り穴あき。
 エンジンキー2本。
記録簿 有 (H28/1~R61)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1	1	1	205/70R16	205/75R16		
-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			3	スペア		205/75R16	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		
【備考】補助アオリ付			
パワーゲート/垂直ゲート	極東開発工業	V602B-4MKT2 「15T051082Y」	平成27年
【備考】PG寸法: 全長870mm・全幅1570mm・有効長740mm・有効幅1485mm。最大荷重600kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ