

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年5月	KQG-FE7JPAG	冷凍ウイング	FE7JPA-11007
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
323,923km	260PS/191KW	M/T 6速	エア	長: 7,280 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,310 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン		
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果	
異音	◎	エアコン	◎	シート	○ 破れ、へたり、 汚れ	
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	○ HID フォグ付き、レンズ濁り	
オイル漏れ	○	オルタネーター	◎	ウィンカー	◎	
		P/W (運転席)	◎	ワイパー	○ アームカタ	
		P/W (助手席)	◎	ミラー	○ 左ミラーカバー擦れ	
水混入	◎	坂道発進装置	◎			
水漏れ	◎	異常ランプ	◎	走行関係		
燃料漏れ	◎	オーディオ	◎	点検項目	結果	状態
排気	◎	バックカメラ	◎ カラー	リーフサス	◎	
マフラー	◎	電格ミラー	◎	エアサス	○ リヤエアサス、ひび	
ターボ	◎	ETC	/	パワステ	◎	
冷却水吹返	◎	タコグラフ	◎ アナログ	ハンドル	○ 擦れ	
ミッション		上物仕様		燃料タンク	◎ スチール 200L	
点検項目	結果	点検項目	結果	デフ		
ギア鳴き	◎	床材質	/ 木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎			異音	◎	
クラッチ	◎			オイル漏れ	◎	
異音	◎			デフロック	/	
オイル漏れ	◎					
リターダ	◎ 永久磁石式					

特記事項 エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本、メッキグリル




記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
10	10	11	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		265/70R19.5	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パプコ	「449B0464」	平成26年4月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、エアラインレール、ジョロダー4列、断熱厚み確認サイド50mmリヤ30mm、アルミサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー、右側ステンレス工具箱、左リヤフェンダー曲り、庫内傷汚れ有り			
冷凍機/直結	菱重	TDJS70A-L2 「461800117BL」	平成26年
【備考】 -5℃設定、(1h32.5℃→14.5℃)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】