

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年12月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-10225
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
874,025km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,680 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,670 mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID Fog付き
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	アームガタ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化 左サイドアンダーミラー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	◎	永久磁石式				デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、燃料タンクキー2本、アドブルーキー2本、2軸目右及び4軸目左右ショックにじみ記録簿 有 (H27/5~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	3	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	4	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		2	—	スペア		245/70R19.5	—

素材: スチール 備考: 三軸目再生スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LEAB02 「2KZ6200-04」	平成26年9月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引出しフック9対、庫内傷汚れ有り、右側樹脂工具箱、ステンレスフェンダー、左右アオリ内側キ: 有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----