

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7069413
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
132,865km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキュム	長: 4,510 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ汚れ キャブルーフヘコミ
エンジンキー1本(キーレス付)、ボディキー1本。
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8	8	8	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	6	6	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	10	-	-	スベア	205/75R16	-	-
素材: スチール				備考:			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DE093」	平成29年

【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ヶ、ベンチレーター2ヶ、左サイド扉スライド式(レール外れ脱落使用不可)、ボデー左側面凹み穴あき補修跡、庫内床削れ。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ