

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FS75GZ	冷凍パン	FS75GZ-500004
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
478.631km	381PS/280KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,250 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,510 mm 門高: 2,480 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	デジタル	◎	純正品	燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ I型キーストン	異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	○	キャリア取付面 前デフしみ
オイル漏れ	◎		上物仕様			デフロック	◎	
リターダ	/		上物仕様					

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ、アイドルリングストップ付、マフラー遮熱板凹み。センターコンソール割れ。  
 スマートキー2個、ボディキー4本(固着使用不可)、燃料タンクキー3本。  
**記録簿** 有 (H30/6~R5/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	15	15	15	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
15	15	15	15	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
9	9	9	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
9	8	9	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		10	—	スペア		265/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	「10-171505-2」	平成30年
【備考】 断熱材: サイド75mm リヤ75mm。ラッシングレール2段、ジョロダレール4列、水抜き穴2対、間仕切り付、フェリーフック2対、庫内灯2列、左サイド扉片開き式(鍵閉まった状態で固着、使用不可)、リヤ収納扉開閉不良、リヤ台枠凹み、床後部凹みあり、リヤ左観音扉補修跡有り。			
冷凍機/サブエンジン(スタンバイ付)	サーモキング	SLXE400 「GLW1097315」	平成30年
【備考】 --29℃設定 +24.6℃ → -7.0℃ (1h) 確認。稼働時間 12601h。リヤエバ下内寸高さ 2300mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リヘア可)



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			