

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年7月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-123386
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
161,718km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,190 mm 幅: 2,320 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,020 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
 エンジンキー3本 ボディキー4本
 記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	4	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V081G90-06」	令和3年
【備考】断熱材 サイド45mm/リヤ75mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 パレティナガイド エアリブ ジョロダレーン4列 水抜き穴4ヶ所 LED庫内灯3個 90度ストッパー1対 庫内エアサスリモン			
冷凍機/直結	菱重	TDJSS0A-L2 「145700362BL」	令和3年
【備考】リヤ30.0℃設定 1hで30.8→5.8℃確認 積算運転時間2763h			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2103000054」	令和3年
【備考】ラジコン キャスターストッパー 全長1575mm 全幅2430mm 有効長1375mm 有効幅2400mm 最大昇降能力1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ