

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2RG-FTR90V2	アルミウイング	FTR90-7008264-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
289,904km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インテークホース付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内キズ、汚れ。フロントグリル割れ。アイドリングストップ付き。  
 エンジンキー2本（内キーレス付き1本）、燃料タンクキー1本、ボデーキー2本（固着の為使用不可）。  
**記録簿** 有 (R2/3~R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	7			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	8	—		スペア	265/70R19.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMW 「W6HA737」	令和 1年
【備考】 鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。 観音扉キーシリンダー固着の為使用不可。右ウイング前方補修跡有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ