

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年2月	LKG-CYL77AM	タンクローリー	CYL77AM-7000032
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
495,639km	330PS/243KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風弱い	シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎			○	カバー破れ
オイル漏れ	○	オイルパン ノズルシール、エンジ ンフロントカバー、に じみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			ハンドルの状態		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		パワステ	◎	
ギア抜け	◎					ハンドル	○	擦れ
クラッチ	◎					燃料タンク	◎	スチール 400L
異音	◎					デフ		
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	◎	永久磁石式				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー1本 メッキフロントバンパー
 記録簿 有 (H26/2, H31/2~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	3	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	5	5	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	0	—		スペア	11R22.5 16PR	—	

素材: アルミ 備考: 3軸目左右スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	東南興産(株)	円筒型 「D1727」	平成11年
【備考】容量10000L 上部注入口3箇所 ポンプ付き ステンレス工具箱右側3ヶ左側1ヶ 平成23.2乗せ替え			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----