

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年8月	SKG-FEA50	クレーン付平	FEA50-501170
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
41,355km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,720 mm 幅: 1,760 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	カバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左アンダーミラー取付 割れ、キズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	○	シャックル摩耗
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー1本、左サイドバンパー曲り、腐食穴有。  
 記録簿 有 (H25/8~R5/10)

タイヤ残量			
単位: mm			
2	1		
-	-		
6	6	5	6
-	-	-	-
スペア	8	-	

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	-	-	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-
スペア	205/85R16	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	DE34-62R 「0201」	平成23年
【備考】 煽りロープ穴3対、ロープフック9対、リアロープフック4ヶ、荷台錆・キズ有、左前サブフレーム、リア煽り左右腐食穴有。			
クレーン/クレーン	ユニック	URV263 「F329612」	平成23年7月
【備考】 吊り上げ荷重2.6t、ブーム3段、フックイン、3方開、標準アウトリガー			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



- 【外装】
- 外装キズ
  - 外装へこみ
  - うき
  - 曲がり
  - サビ
  - 補修跡
  - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
  - 庫内へこみ
  - 庫内穴あき
  - 床汚れ