日付：R06. 09/10

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0936019

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年8月	TKG-XZC630T	ダンプ	XZC630-0001803

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
126,364km	136PS/100KW	M/T　5速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,590 mm 高：310 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイル漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	アンテナ折れ
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ天井凹み　キャブ内 傷･汚れ 有り
エンジンキー３本

記録簿　有（H30/8、R5/8～R6/5）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6	
	—	—	
4	4	6	6
—	—	—	—
スペア		4	—

タイヤサイズ

	185/85R16	185/85R16	
	—	—	
185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16
—	—	—	—
スペア		185/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「16U067008Y」	平成28年

【備考】角底３方開　手動コボレーン（高さ３１０㎜）

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ