

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年7月	TKG-XZU600X	塵芥車	XZU600-0015679
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
69,241km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	助手席側シートカバー破れ、シートカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	左右ミラーカバーキズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー3本、右後コーナーバンパー割れ。
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	3			195/85R16	195/85R16		
-	-			-	-		
0	0	2	1	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	-	スペア		-	-

素材: スチール 備考: スペアタイヤ無し

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR052-1434 「H805457080」	平成29年6月
【備考】 巻き込み式、ダンプ排出、容積5.1立米、積載荷重中心位置1.270M、汚水タンク、連続スイッチ付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ