

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7138243
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
907,238km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ、へたり、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 左フォグランプ不灯
オイル漏れ	○	オイルプレッシャース イッチ廻り滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左カパークズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	エアサスペンション警 告灯(ハイトセンサー後 軸右異常)			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
			タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ カバー跡有
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	/	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー1本
記録簿 有 (R3/2~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
8	5	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		4	-	スペア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考: フロント、リヤ左内側のみスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DJ416」	令和 1年1月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引出しフック5対、庫内床・煽り内張りキズ、汚れ有、テープ補修跡有。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5DD851」	令和 1年1月
【備考】 PG寸法: 全長1,590mm、キャストストップ逆1,310mm、全幅2,320mm、有効幅2,220mm、最大荷重1,000kg、ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ