日付: RO6. O9/O5 **♥ U」 GROUP 車**同

♥ い」 GROUP 車両チェックシート 管理番号: 0836080

車名	初年度登録 型式		形状			車台番号	
いすゞ	令和 1年12月	2月 2PG-CYJ77C		アルミウィング		CYJ77C-7010684	
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸	
412,886km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー		長:9,680 mm幅:2,410 mm 高:2,650 mm門高:2,570 mm	


			,			□ Z,630	rmm	「1向・2,370 MM
- ◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								
r	エンジン	y	•	電装関係		F	キャヒ	ごン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	0	へたり 、 擦れ
オイル混入	©		スターター	. ⊚	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ヘッドライト	0	LED
- / II YO Ic		オイルプレッシャース	オルタネータ	- ⊚	•••••	ウィンカー	0	
オイル漏れ		イッチ、オイルクーラ -廻り滲み	P/W(運転席	5) 🔘		ワイパー	0	
水混入	©		P/W(助手席			ミラー	0	
水漏れ	©	•••••	坂道発進装置			•	走行関	ा ळ
燃料漏れ	0		異常ランプ	© .		点検項目	た1J 医 結果	
排気	©		オーディオ	◎力ラ			$\overline{}$	
マフラー	©		バックカメラ 電格ミラー	_ (O) カラ (O)		リーフサス ェアサス	0	
ターボ	©		电俗ミノー ETC		•••••	エアサス パワステ	© ©	リヤエアサス
冷却水吹返	©		タコグラフ		ログ 、 デジタル	ハンドル		エグレ
F	ミッシ	ノョン					•	スチール
点検項目	結果	状態		上物仕様	11年 台灣	燃料タンク	= (0) =	300F 300F
ギア鳴き	0		点検項目		状態	F	デフ	
ギア抜け	0		床材質	/ 木材	•	点検項目	結果	状態
クラッチ	0		-· -·			異音	0	
異音	0		••			オイル漏れ	0	
オイル漏れ	0		••			デフロック	0	
リターダ	0	永久磁石式	••					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー1本、エアドライヤー汚れ。 記録簿 有 (R2/12~R6/6)


<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ				
	4	6	<u>単位:mm</u>		245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	8	10	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
3	4	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
7	スペア	7			ペア	245/70R19.5		
				素材: スチール	備考:1・2・4軸目	再生タイヤ		


上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミウイング	日本トレクス	「19W-10443」	令和 1年10月						
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引出しフック9対、庫内床・内張りキズ・汚れ有。									
	<u> </u>	<u> </u>							
【備考】									
【備考】									

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	点傷有				









【外装】 【ボデー内】

 外装 キズ
 分表 へごみ
 5き
 曲かり
 サビ
 継修跡
 割れ
 順内 キズ
 順内 へごみ
 原内 穴态を
 床 汚れ