日付: RO7. O	6/27	U uu GR	oue 車両:	チェッ	クシート	管理番号	: 083603	34		
車名 初年度登録			型式		形状		車台番号			
三菱ふそう		令和 2年1月	2KG-FK65F		アルミ平	F	FK65F-605335			
走行		馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸			
294,857km		220PS/162KW	M/T 6:	速	エアー	長: 6,200 高: 700	0 mm 幅:2,35 mm 門高:	50 mm mm		
◎:良好	〇:通	・	要修理 /	:装備無	し ※あくまでも	 当社判断基準によ	るものです			
F	エンジ	ン	F	電装関係		F	キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	犬態		
異音	0		エアコン	0		シート	○破れ、擦	れ、汚れ		
オイル混入	0		スターター	0	•••••	ヘッドライト	⊚ HID			
オイル漏れ	0	ロッカーケース	オルタネーター	0	•••••	ウィンカー	©	•••••		
水混入	©		P/W (運転席)	0	•••••	ワイパー	©	•••••		
水漏れ	0		P/W (助手席)	0	•••••	ミラー	O			
燃料漏れ	0		坂道発進装置	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	0			Δ	イザー異常	•	走行関係			
排気	*******		異常ランプ	 △ ○ 	TCCJTJ AR	点検項目		犬態		
マフラー	©		オーディオ	4				77/65		
ターボ	0		バックカメラ	© /	カフー ••••••	リーフサス	. ⊚ :			
冷却水吹返	0	•	電格ミラー	© :		エアサス	◎ リヤエアサ	ナス		
F	ミッシ	/ョン	ETC		2.0	パワステ	© .			
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル	○ 擦れ			
ギア鳴き	0		•	上物仕	様	燃料タンク	◎ スチール			
	© ©	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	点検項目	結果	状態	3864-12-2-2	9 100L 20	OCL		
ギア抜け						•	デフ			
クラッチ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	床材質	/ 5	不材	点検項目	結果	犬態		
異音	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						, (,),		
オイル漏れ	0	.				異音	© .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
リターダ	/					オイル漏れ	© .			
						デフロック	<u> </u>			
特記事項左	右フロン	ントピラー下部修復跡有り)							
		傷・汚れ 有り キー1本 キーレスリモニ	1、1個							
		~R6/1)								
	112/4	F 110/17								
F	タイヤダ	浅量	•		タイヤ	サイズ				
		単位: mm			- , ,					
10	<u> </u>	10			225/90R17.5	225/90R17.	5			
	_						_			
Ŀ		_					_			
4 4	7 [4 4	225/90R1	7.5	225/90R17.5	225/90R17.	5 <u>225/90</u> F	25/90R17.5		
그	<u> </u>					<u> </u>				
スペア 8 —				スペ	ア	225/80R17.5 —				


備考:


素材: スチール

上物名		メ-	-カー		「製造番号」	年式	
アルミ平		18	ブコ			令和 2年	
【備考】煽り3方開 も	セイコーラッ	ク1対 ロープス	フック サイド14対	1/リヤ3ヶ所	床フック8対 平シ	ート張り用支柱穴1箇所	
【備考】							
【備考】							
i							

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	有 確認済		点傷有				

外装 キズ





【外装】							【ボデー内】			
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	ħĘ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ