

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年1月	2KG-FK65F	アルミ平	FK65F-605335
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
294,857km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,350 mm 高: 700 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	イモビライザー異常			
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L 200L
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎		点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎		タイヤ残量			異音	◎	
リターダ	/					タイヤサイズ		

特記事項 左右フロントビラー下部修復跡有り
 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー1本 キーレスリモコン1個
 記録簿 有 (R2/4~R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
4	4	4	4	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ		令和 2年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド14対/リヤ3ヶ所 床フック8対 平シート張り用支柱穴1箇所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ