

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年8月	2PG-FV74HZ	冷凍パン	FV74HZ-500312
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
534,607km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット	エア	長: 9,280 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,210 mm 門高: 2,210 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ																																																
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																																																
オイル漏れ	○	ロッカーケース 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																																	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>アルミ 300L 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L																											
走行関係																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
リーフサス	◎																																																							
エアサス	◎	リヤエアサス																																																						
パワステ	◎																																																							
ハンドル	○	擦れ																																																						
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L																																																						
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態																																																
マフラー	◎		オーディオ	◎		リアフサス	◎																																																	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス																																																
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ I形キーストン</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ I形キーストン	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎	
			ミッション																																																					
			点検項目	結果	状態																																																			
			ギア鳴き	◎																																																				
ギア抜け	◎																																																							
クラッチ	/																																																							
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
リターダ	/																																																							
上物仕様																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
床材質	/	アルミ I形キーストン																																																						
デフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
デフロック	◎																																																							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
スマートキー3個 (内1個はドアロックボタン欠品)。
記録簿 有 (R2/1~R6/2)





タイヤ残量				
単位: mm				
7	7			
—	—			
4	4	4	4	
4	4	4	4	
スペア	15	—		

タイヤサイズ			
	315/80R22.5	315/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	315/80R22.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	VHB 「T7D9525」	令和 1年
【備考】断熱材: サイド75mm リヤ75mm。ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列、水抜き穴2対、左サイド扉観音式、庫内灯6ヶ、90度ストッパー付、フェリーフック2対、リヤ左右観音扉内側凹み割れ、左リヤフェンダー凹み、門口右凹みあり。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNH 「987600004BL」	令和 1年
【備考】-35℃設定 +35.5℃ → +2.9℃ (1h) 確認。稼働時間11171h。エバ内寸高さ2020mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ