日付：R06. 10/21

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1036095

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東急	平成20年10月		平ボディ	長［93］8318長

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：6,500 mm 幅：2,990 mm 高: mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材 、 鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	スプリングブラケット 左側亀裂有り
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 スプリングブラケット亀裂有り。

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

—	—	—	—
15	15	15	15
12	12	12	12
スペア	—	—	

タイヤサイズ

—	—	—	—
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアタイヤ、スペアキャリア無し

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東急	TL44K3G2S 「TL44K3G2S-G002」	平成20年10月

【備考】前から長さ1段目2700mm、2段目6500mm、タイヤの間2900mm、全長12100mm、高低差1段目から2段目1100mm、ローフック19対、スタンション穴12対

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ