

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年8月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7005280
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
491,567km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,420 mm 高: 2,500 mm 門高: 2,430 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	○	リヤシール付近にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L			
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ					
ギア抜け	◎								点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎				
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎					床材質	/	木材	デフロック	◎	
リターダ	◎					上物仕様			デフ		

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エア漏れ(キャブ上下する)。エンジンキ-4本。  
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	3	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	8	14	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	7	—		スペア	275/80R22.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DML [W9DC514]	平成26年
【備考】 鳥居型引き出しフック16対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ