

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年2月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7004900
走行	馬力	シフト		ブレーキ
615,212km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
				長: 9,660 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,560 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり																														
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																														
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																															
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	◎																																					
パワステ	◎																																					
ハンドル	◎																																					
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L																																				
排気	◎		異常ランプ	◎		リアフサス	◎																															
マフラー	◎		オーディオ	◎		エアサス	◎																															
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	パワステ	◎																															
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ハンドル	◎																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材
			ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	◎																																					
ギア抜け	◎																																					
クラッチ	◎																																					
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
リターダ	/																																					
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/	木材																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎																			
デフ																																						
点検項目	結果	状態																																				
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
デフロック	◎																																					

特記事項 エンジンキー2本 (内リモコン付き1本)、ドアキー2本、燃料タンクキー前後2本ずつ、アドブルータンクキー2本、ボデーキー2本  
記録簿 有 (R5/5~R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	3	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		9	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-09213」	平成30年10月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ