

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年10月	2PG-CYL77C	アルミ平	CYL77C-7003110	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
512.117km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア	長: 9,610 mm 幅: 2,370 mm 高: 780 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブ内汚れ・傷。アイドリングストップ付。
エンジンキー2本、尿素タンクキー1本。

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	10			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
7	8	7	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	10	11	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	0	—		スペア	275/80R22.5	—	
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	Flat body	令和 1年
【備考】 引出しフック31対。スタンション穴34ヶ。スタンション4本。サイド煽り内格納ステップ4対。後方格納ステップ4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----